



БИШКЕК ШААРЫ ЖАНА ЧУЙ ОБЛУСУ
БОЮНЧА БАШКАРМАЛЫГЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПО Г.БИШКЕК И
ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

720033, Бишкек ш., Манас пр., 101/1
тел.: (312) 32-33-11:
e-mail: spn10112021@mail.ru

720033, г.Бишкек, пр. Манаса, 101/1
тел.: (312) 32-33-11:
e-mail: son10112021@mail.ru

Акт

проверки противопожарного состояния объекта.

«29» март 2024 г.

г. Чокмол

Комиссия в составе: Ген инспектор ЧСПН по г. Бишкек и Чуйской
(должность, фамилия, инициалы)

области Сейдалиев И.С. директор Райгулманова Н.М.
представителя Шакиев М.

Составили настоящий акт о противопожарном состоянии

ТФ КРТУ им. академика Х.А. Рахматуллина
г. Чокмол, ул. Гвардейца №65

(наименование предприятия, учреждения, организации, адрес)

УСТАНОВЛЕНО:

Что, следующие мероприятия, предусмотренные противопожарными нормами и правилами исполнены, а именно:

1. — Здание и территория бескапельная
2. — Наличие средств борьбы пожарной опасности;
3. — Эвакуационные пути и выходы выполнены согласно
4. — требованиям ПБ ВКР. ППФ. ПУФ.
5. — В здании имеются закоротки
6. — эвакуационного выхода.
7. — Проводятся инструктажи о мерах ПБ.

Не исполнены следующие мероприятия, а именно:

1. _____
2. _____

Выводы: На основании вышесказанного полагаем, что данный объект может осуществлять деятельность по функциональному назначению при постоянном соблюдении требований и норм пожарной безопасности.

Примечание: В случае нарушений норм и правил пожарной безопасности, оставляем право за собой об отзыве данного документа, действительно в течение года со дня выдачи.

Руководитель объекта (Ф.И.О и роспись) Райгулманова Н.М.
Представитель объекта (Ф.И.О и роспись) Шакиев М.А.
Представитель госнадзора (Ф.И.О и роспись) Сейдалиев И.С.